

**Bildtrommeleinheit magenta:** PART NO. 42918106

**OKI**

---

**Eigenschaften:**

Die Bildtrommel im LED-Drucker ist mit einer photoempfindlichen Oberfläche beschichtet. Sie wird beim Druck negativ aufgeladen. Die LEDs belichteten die Bildtrommel, was zu Folge hat, dass sie sich an den belichteten Stellen neutralisiert. Da der Toner ebenfalls negativ geladen ist, haftet er lediglich an den neutralisierten Stellen.

- Tonerkassette und Bildtrommeleinheit werden separat gewechselt
- Dadurch Verringerung der Druckkosten

**Reichweite:**

Bis zu 30.000 Seiten

**Kompatibel mit:**

C9600/C9800 Serie

